

MATÉRIEL

6/7

ONBOARDING

4/4

CONNECTIVITÉ

1/2

ALERTES

11/17

ACCESSOIRES

1/1

SÉCURITÉ

0/2

REMARQUES

Le téléphone ne peut être certifié en raison de la non-détection des chutes.

POINTS NON VALIDÉS

- **Matériel** : Puissance du haut-parleur : mesure avec sonomètre, Bouton physique (non fonctionnel).
- **Connectivité** : Détection des beacons (45 minutes).
- **Alertes** : Chute 50cm (Axe X), Chute 50cm (Axe Y), Chute 50cm (Axe Z), Chute 100cm (Axe X), Chute 100cm (Axe Y), Chute 100cm (Axe Z).
- **Sécurité** : Persistance de la surveillance malgré la fermeture des apps récentes (1H), Mode Bureau.

ACCESSOIRES TESTÉS



BOUTON SOS DÉPORTÉ B10

BOUTONS D'ALERTE



VIRTUEL



PHYSIQUE

BLACKVIEW BV5300 Pro

Firmware : BV5300-Pro_A14_EEA_TE105_V1.0_01_20241217v09 OS 14 Certifié le 23/04/2026

Par : Quentin HAUTECOUVREURE

MATÉRIEL

6 / 7

ONBOARDING

4 / 4

CONNECTIVITÉ

1 / 2

ALERTES

11 / 17

SÉCURITÉ

0 / 2

N°	CATÉGORIE	TEST	RÉSULTAT DU TEST
01	MATÉRIEL	Mise à jour téléphone	✓
02	MATÉRIEL	Certification Google Play Protect	✓
03	MATÉRIEL	Puissance du haut-parleur : mesure avec sonomètre	✗
04	MATÉRIEL <i>(optionnel)</i>	Persistence du service d'accessibilité (après redémarrage)	✓
05	MATÉRIEL <i>(optionnel)</i>	Scan QR Code	✓
06	MATÉRIEL <i>(optionnel)</i>	Présence du NFC	✓
07	MATÉRIEL <i>(optionnel)</i>	Test du NFC	✓
08	ONBOARDING	Vérification GPS	✓
09	ONBOARDING	Test haut-parleur	✓
10	ONBOARDING	Test accéléromètre	✓
11	ONBOARDING <i>(optionnel)</i>	Scan QR Code	✓
12	CONNECTIVITÉ <i>(optionnel)</i>	Bluetooth	✓
13	CONNECTIVITÉ <i>(optionnel)</i>	Détection des beacons (45 minutes)	✗
14	ALERTES	Chute 50cm (Axe X)	✗
15	ALERTES	Chute 50cm (Axe Y)	✗
16	ALERTES	Chute 50cm (Axe Z)	✗
17	ALERTES	Chute 100cm (Axe X)	✗
18	ALERTES	Chute 100cm (Axe Y)	✗
19	ALERTES	Chute 100cm (Axe Z)	✗
20	ALERTES	Choc	✓
21	ALERTES	Alerte manuelle : Bouton SOS virtuel	✓
22	ALERTES	Alertes : déclenchement son	✓
23	ALERTES <i>(optionnel)</i>	Alertes : déclenchement flash	✓
24	ALERTES <i>(optionnel)</i>	Alertes : déclenchement vibration	✓
25	ALERTES	Alertes : immobilité	✓
26	ALERTES	Alertes : Perte de verticalité	✓
27	ALERTES	Alertes : mettre le téléphone en mode silencieux et vérifier si l'alerte sonore fonctionne quand même	✓
28	ALERTES	Affichage des alertes par dessus les autres applications	✓
29	ALERTES <i>(optionnel)</i>	Décroché auto sur appel entrant	✓
30	ALERTES <i>(optionnel)</i>	Activation haut-parleur lors du décroché auto	✓
31	SÉCURITÉ	Persistence de la surveillance malgré la fermeture des apps récentes (1H)	✗
32	SÉCURITÉ <i>(optionnel)</i>	Mode Bureau	✗

ACCESSOIRES TESTÉS

Bouton SOS déporté B10 : OK

BOUTONS D'ALERTE

Virtuel : OK

Physique : NOK

BILAN

Le téléphone ne peut être certifié en raison de la non-détection des chutes.

POINTS NON VALIDÉS :

Matériel : Puissance du haut-parleur : mesure avec sonomètre.**Connectivité** : Détection des beacons (45 minutes).**Alertes** : Chute 50cm (Axe X), Chute 50cm (Axe Y), Chute 50cm (Axe Z), Chute 100cm (Axe X), Chute 100cm (Axe Y), Chute 100cm (Axe Z).**Sécurité** : Persistence de la surveillance malgré la fermeture des apps récentes (1H), Mode Bureau.